

# Laudo de vistoria veicular

Proposta PAN-87421

DECISÃO  
**APROVADA**

12 pontos de risco

## Dados da vistoria

Veículo

Toyota Corolla XEi

Placa

ABC1D23

Chassi

9BWZZZ377VT004251

Tipo

Leve

Ano/modelo

2024

Responsável

João da Silva

Data da solicitação

13/08/2026, 07:00:00

Versão das regras

Capital 1.0

## Conclusão técnica

Vistoria concluída e aprovada conforme regras aplicadas.

## Fotos da vistoria

Registros 1 e 2 de 2

### 01 Dianteira



**Legenda:** foto dianteira

Triagem: accepted | Qualidade: 92

Localização registrada

**Identificação:** não aplicável a esta foto

#### **Análise**

Veículo enquadrado integralmente, com iluminação adequada e sem avarias aparentes.

### 02 Placa



**Legenda:** foto placa

Triagem: accepted | Qualidade: 88

Localização registrada

**Placa:** confere (ABC1D23)

#### **Análise**

Identificação visível e legível para validação automática.

#### **Achados**

- Leitura compatível com o cadastro.