

Laudo de vistoria veicular

Proposta PAN-87421

DECISÃO
APROVADA

12 pontos de risco

Dados da vistoria

Veículo

Toyota Corolla XEi

Placa

ABC1D23

Chassi

9BWZZZ377VT004251

Tipo

Leve

Ano/modelo

2024

Responsável

João da Silva

Data da solicitação

13/08/2026, 07:00:00

Versão das regras

Capital 1.0

Conclusão técnica

Vistoria concluída e aprovada conforme regras aplicadas.

Fotos da vistoria

Registros 1 a 4 de 4

01 Dianteira



Legenda: foto dianteira

Triagem: accepted | Qualidade: 92

Localização registrada

Identificação: não aplicável a esta foto

Análise

Veículo enquadrado integralmente, com iluminação adequada e sem avarias aparentes.

02 Placa



Legenda: foto placa

Triagem: accepted | Qualidade: 88

Localização registrada

Placa: confere (ABC1D23)

Análise

Identificação visível e legível para validação automática. Achado: Leitura compatível com o cadastro.

03 Traseira



Legenda: foto traseira

Triagem: accepted | Qualidade: 85

Localização registrada

Identificação: não aplicável a esta foto

Análise

Veículo enquadrado com iluminação adequada e sem avarias aparentes.

04 Chassi



Legenda: foto chassi

Triagem: accepted | Qualidade: 74

Localização não registrada

Chassi: divergente (9BWZZZ377VT004251)

Análise

A leitura do identificador requer confirmação humana. Achado: Reflexo próximo à gravação.